


Kondenzačná slučka zahnutá s nátrubkovou prípojkou



Použitie: k pripojeniu a ochrane tlakomerov pred škodlivými účinkami alebo vysokou teplotou meranej prevádzkovej tekutiny pre maximálne pracovné tlaky a teploty tlakomerov:

| Teplota °C | Tlak MPa |
|------------|----------|
| 300 | 25 |

Technický popis: kvapalinový uzáver, ktorý sa utvorí z kondenzovaním pary v najnižšej časti zakrivenej slučky chráni mechanizmus pripojeného tlakomeru pred priamym účinkom tepla pracovnej látky.

Materiál: uhlíková oceľ alebo nerez.

Montáž: slučku je možné montovať zvisle, s výstupnou stranou smerom nahor.

| d | d ₁ | L | d ₃ | D | V | V ₁ | I | I ₂ | D _{TR} | t | A |
|---------|----------------|-----|----------------|---|-----|----------------|----|----------------|-----------------|-----|----|
| M20x1,5 | M20x1,5 | 225 | 6 | 3 | 170 | 130 | 22 | 5 | 20 | 2,5 | 45 |